

Actualizare: Notificare URGENTĂ privind siguranța la locul de utilizare
Monitor Tempus Pro

Lansarea soluției software (FSN-2024-CC-EC-023)

Lansarea manualului actualizat de utilizare/operator și a ghidului suplimentar pentru laringoscopul video (VL) (FSN-2024-CC-EC-042)

IULIE-2026

Stimate client/distribuitor,

Heartstream (anterior companie Philips) vă informează că:

- Soluția pentru FSN-2024-CC-EC-023 (probleme software Tempus Pro) a fost lansată în versiunea software (SW) vx.40. Un furnizor de servicii Heartstream vă va contacta pentru a planifica actualizarea în cadrul FCO86700012.
- Soluția pentru FSN-2024-CC-EC-042 (laringoscopul video conectat în timpul pornirii cauzează erori) a fost lansată. Documentele actualizate pot fi descărcate prin căutarea următoarelor numere de publicație la www.heartstream.com/ifu:

Limbă	Numărul publicației manualului de utilizare/operator Tempus Pro	Număr ediție	Numărul publicației ghidului suplimentar pentru laringoscop	Număr ediție
Română	41-2036RO	01	42-2004RO	01

Vă rugăm să păstrați aceste documente în arhiva proprie.

- În FSN-2024-CC-EC-023 și FSN-2024-CC-EC-042 a existat o eroare tipografică. Codurile de produs corecte pentru Tempus Pro sunt 00-1007 (în loc de 01-1007) și 00-1004-R (în loc de 01-1004-R).

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare sau de asistență referitoare la această problemă, vă rugăm să contactați reprezentantul local Heartstream.

Cu stimă,

Sharunyan Thavarajan
Director de Calitate