

Notificare urgentă în materie de siguranță în teren

Retragerea ventilatoarelor Newport™ HT70 și Newport™ HT70 Plus

Mai 2025

Referință Medtronic: FA1479

Număr unic de înregistrare (SRN) al producătorului la nivel UE: US-MF-000028763

Stimați directori ai centrelor de îngrijire medicală pentru afecțiuni respiratorii, cu spitalizare și la domiciliu, ai unităților de terapie intensivă și ai departamentelor de gestionare a riscurilor:

Scopul acestei scrisori este acela de a vă informa asupra faptului că Medtronic a solicitat o rechemare pentru anumite numere de serie ale ventilatoarelor Newport™ HT70 și HT70 Plus și pentru anumite piese de schimb legate de Newport™. În legătură cu această rechemare, Medtronic recomandă oprirea utilizării clinice a dispozitivelor afectate. Registrele Medtronic indică faptul că unul sau mai multe dintre aceste ventilatoare sau piese de schimb au fost transmise către unitatea dvs.

Descrierea problemei:

Ca urmare a investigației noastre privind reclamațiile din partea clienților, am identificat două condensatoare separate în cadrul unui ansamblu de placă cu circuite imprimate (PCBA) al sistemului de ventilație care, în cazul unei defecțiuni, pot implica una din următoarele situații distincte: ventilatorul fie se oprește în timpul utilizării, necesitând utilizarea unei forme alternative de ventilație, fie alarma de alertare privind oprirea nu se declanșează eficient în timpul opririi. Nu s-au observat cazuri în care ambele condensatoare s-au defectat la aceeași placă PCBA și nici nu se preconizează ca acestea să apară, întrucât cauza fiecărei probleme este distinctă, iar cele două situații nu se suprapun.

Risc pentru sănătate:

Vătămare gravă și/sau deces din cauza defecțiunii asociate cu această rechemare. Oprirea funcționării și a ventilației sau pierderea alarmei sonore de oprire în cazul unui pacient ventilat mecanic poate duce la insuficiență respiratorie, hipoventilație, saturație scăzută de oxigen, hipoxie, întârzierea administrării tratamentului sau consecințe potențial severe, precum leziuni cerebrale și/sau deces. Medtronic a primit 63 de reclamații și de evenimente adverse asupra sănătății asociate cu aceste probleme, inclusiv două vătămări grave și un deces.

Gestionarea pacienților:

Furnizorii de servicii medicale cu pacienți care sunt în prezent ventilați cu ventilatoarele afectate Newport™ HT70 și HT70 Plus trebuie să stabilească riscul general și momentul optim pentru înlocuirea dispozitivului. Cât timp căutați să stabiliți o formă alternativă de ventilație, respectați în continuare politicile și procedurile unității dvs. și Avertismentele generale descrise în manualul operatorului, inclusiv:

- Un pacient conectat la un ventilator necesită atenția constantă a îngrijitorilor instruiți în raport cu afecțiunea pacientului.
- Asigurați în permanență o sursă de alimentare alternativă și mijloace de ventilație alternative disponibile atunci când se utilizează ventilatorul, în cazul în care apare o problemă mecanică sau la nivelul sistemului.
- Utilizați mereu monitoare adecvate pentru a asigura oxigenarea și ventilația suficiente (precum un pulsoximetru și/sau un capnograf) când utilizați un ventilator Newport™ HT70 la un pacient.
- Dacă, în orice moment, pacientul nu răspunde în mod adecvat la ventilație, înlăturați imediat ventilatorul de la pacient și conectați pacientul la o metodă alternativă de ventilație. Contactați imediat furnizorul de servicii medicale sau medicul pacientului.

De asemenea, Medtronic recomandă să urmați Procedura de pregătire a pacientului descrisă în manualul operatorului, pentru a verifica înainte de utilizare dacă alarma de alertă privind oprirea funcționează, însă această verificare nu presupune că vor fi prevenite posibile defecțiuni viitoare.

Acțiuni întreprinse de Medtronic:

- Medtronic a identificat numerele de serie ale ventilatoarelor Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate. Vă rugăm să consultați Anexa A.
- Suplimentar, Medtronic a identificat și piesele de schimb PCBA afectate. Vă rugăm să consultați Anexa B.
- Medtronic nu remediază aceste probleme la nivelul ventilatoarelor sau a pieselor de schimb afectate. Medtronic nu va mai asigura service pentru ventilatoarele afectate, identificate în această notificare.

Acțiuni pe care trebuie să le întreprindeți:

- Consultați Anexa A și Anexa B pentru a stabili care dintre ventilatoarele sau piesele de schimb deținute este posibil să fie afectate.
- Dacă aveți în prezent un ventilator afectat sau o piesă de schimb afectată utilizată clinic, scoateți din uz dispozitivul și înlocuiți-l cu o formă alternativă de ventilație.

- După ce ați finalizat trecerea la un ventilator alternativ (la ventilatoare alternative), carantinați toate ventilatoarele și piesele de schimb afectate, identificate în Anexele A și B, și urmați procesele și procedurile unității dvs. pentru scoaterea din uz și eliminarea dispozitivelor respective. Completați Formularul de confirmare din partea clientului și transmiteți-l către Medtronic.
- Contactați reprezentantul dvs. local Medtronic dacă aveți întrebări sau nelămuriri suplimentare.
- Partajați această notificare cu întregul personal relevant din cadrul organizației dvs. și cu orice alte organizații la care este posibil să fi fost transferate sau distribuite aceste ventilatoare sau piese de schimb.
- Furnizați scrisoarea pentru pacient anexată oricărui pacient care utilizează acest ventilator într-un cadru de îngrijire la domiciliu, pentru a-i informa de această rechemare.
- Dacă cunoașteți orice incidente legate de aceste probleme, vă rugăm să contactați reprezentantul dvs. local Medtronic.

Informații suplimentare

Medtronic a notificat autoritatea competentă din țara dvs. cu privire la această măsură.

Ne cerem scuze pentru orice inconveniențe. Tratăm cu seriozitate siguranța pacienților și apreciem atenția promptă acordată acestei probleme. Dacă aveți întrebări legate de această informare, adresați-vă reprezentantului Medtronic.

Cu stimă,

Lucian Beznea

Manager local divizie

Documente anexate:

Anexa A - Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Anexa B - Piese de schimb PCBA afectate

Notificare către destinatar (pacient)

Formular de confirmare din partea clientului

NOTIFICARE URGENTĂ ÎN MATERIE DE SIGURANȚĂ ÎN TEREN

Retragerea ventilatoarelor Newport™ HT70 și Newport™ HT70 Plus

Mai 2025

Referință Medtronic: FA1479

Număr unic de înregistrare (SRN) al producătorului la nivel UE: US-MF-000028763

Stimate pacient și/sau îngrijitor:

Scopul acestei scrisori este de a vă informa că Medtronic va rechema anumite ventilatoare HT70 și HT70 Plus. Furnizorul dvs. de servicii medicale v-a transmis această scrisoare întrucât, conform registrelor acestuia, apare că aveți în posesie unul din aceste ventilatoare.

Vă rugăm să citiți următoarele informații. Este important ca dvs., în calitate de pacient, și îngrijitorul dvs. să înțelegeți implicațiile acestei notificări. Medtronic nu remediază ventilatoarele afectate și nici nu va mai asigura service pentru acestea.

Descrierea problemei

Medtronic a identificat posibilitatea de defecțiune, ce poate duce fie la oprirea ventilatorului în timpul utilizării, ceea ce ar necesita o formă alternativă de ventilație, fie la declanșarea ineficientă a alarmei de alertă privind oprirea în timpul opririi. Au fost înregistrate 63 de reclamații și de evenimente adverse asupra sănătății raportate în legătură cu această problemă, inclusiv două vătămări grave și un deces.

Riscuri asociate sănătății pacientului

Dacă un ventilator se defectează și nu mai asigură ventilația corespunzătoare, este posibil ca pacientul să nu poată respira singur, ceea ce va duce la niveluri scăzute de oxigen, niveluri ridicate de dioxid de carbon și consecințe potențial grave precum leziuni cerebrale sau deces.

Acțiuni recomandate pe care trebuie să le întreprindeți

Cât timp dvs. și furnizorul dvs. de servicii medicale căutați să stabiliți o formă alternativă de ventilație, respectați în continuare Avertismentele generale descrise în manualul operatorului, inclusiv:

- Asigurați monitorizarea corespunzătoare a pacientului (de ex. utilizați un pulsoximetru, monitorizați nivelul de CO₂) și acordați atenție sporită alarmelor.

Medtronic

- Asigurați în permanență o sursă de alimentare alternativă și mijloace de ventilație alternative disponibile atunci când se utilizează ventilatorul, în cazul în care apare o problemă mecanică sau la nivelul sistemului.
- Dacă, în orice moment, pacientul nu răspunde în mod adecvat la ventilație, înlăturați imediat ventilatorul de la pacient și conectați pacientul la o metodă alternativă de ventilație. Contactați furnizorul dvs. de servicii medicale sau medicul dvs.

Odată ce ați trecut la un ventilator alternativ, returnați ventilatorul afectat către furnizorul dvs. de servicii medicale.

Ne cerem scuze pentru orice inconveniențe. Tratăm cu seriozitate siguranța pacienților și apreciem atenția promptă acordată acestei probleme. Dacă aveți întrebări legate de această informare, adresați-vă furnizorului dvs. de servicii medicale.

Cu stimă,

Lucian Beznea

Manager local divizie

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-JP-NA	00839935008221	N10HT700710132 N11HT700311201 N11HT700411317 N11HT700711748 N11HT700811919 N10HT700710135 N11HT700311202 N11HT700411319 N11HT700711751 N11HT700811920 N10HT700710136 N11HT700311203 N11HT700411327 N11HT700711753 N11HT700811921 N10HT700710159 N11HT700311204 N11HT700411329 N11HT700711754 N11HT700811922 N10HT700710161 N11HT700311207 N11HT700511439 N11HT700711755 N11HT700811924 N10HT700710162 N11HT700311208 N11HT700511440 N11HT700711756 N11HT700811926 N10HT700710163 N11HT700311209 N11HT700511441 N11HT700711757 N11HT700811927 N10HT700710164 N11HT700311233 N11HT700511442 N11HT700711758 N11HT700811928 N10HT700810194 N11HT700311234 N11HT700511443 N11HT700711760 N11HT700811931 N10HT700810199 N11HT700311243 N11HT700511444 N11HT700711761 N11HT700811932 N10HT700810202 N11HT700311244 N11HT700511445 N11HT700711764 N11HT700811933 N10HT700810204 N11HT700311245 N11HT700511446 N11HT700811824 N11HT700811934 N10HT700810205 N11HT700311246 N11HT700511453 N11HT700811825 N11HT700911991 N10HT700810206 N11HT700311247 N11HT700511454 N11HT700811826 N11HT701012653 N10HT700910223 N11HT700311248 N11HT700511456 N11HT700811852 N11HT701012654 N10HT700910227 N11HT700311250 N11HT700511457 N11HT700811853 N11HT701012655 N10HT701010279 N11HT700311251 N11HT700511458 N11HT700811855 N11HT701012665 N10HT701011015 N11HT700311253 N11HT700511466 N11HT700811856 N11HT701012666 N10HT701011016 N11HT700311255 N11HT700511467 N11HT700811859 N11HT701012667 N10HT701111044 N11HT700411256 N11HT700511468 N11HT700811860 N11HT701012678 N10HT701111048 N11HT700411257 N11HT700511472 N11HT700811862 N11HT701112715 N10HT701111049 N11HT700411258 N11HT700511473 N11HT700811863 N11HT701112716 N10HT701111050 N11HT700411262 N11HT700511507 N11HT700811865 N11HT701112717 N11HT700111137 N11HT700411263 N11HT700511508 N11HT700811866 N11HT701112725 N11HT700111139 N11HT700411264 N11HT700511509 N11HT700811870 N11HT701112727 N11HT700111141 N11HT700411265 N11HT700511510 N11HT700811876 N11HT701112728 N11HT700111142 N11HT700411266 N11HT700511511 N11HT700811877 N11HT701112729 N11HT700111143 N11HT700411267 N11HT700511512 N11HT700811878 N11HT701112733 N11HT700111144 N11HT700411268 N11HT700511513 N11HT700811880 N11HT701112736 N11HT700211145 N11HT700411271 N11HT700511514 N11HT700811881 N11HT701112737 N11HT700211155 N11HT700411277 N11HT700511515 N11HT700811882 N11HT701112738 N11HT700211160 N11HT700411278 N11HT700511516 N11HT700811885 N11HT701112739 N11HT700211161 N11HT700411279 N11HT700511517 N11HT700811893 N11HT701112744 N11HT700211163 N11HT700411282 N11HT700511518 N11HT700811894 N11HT701112746 N11HT700211164 N11HT700411284 N11HT700511519 N11HT700811895 N11HT701112747 N11HT700311168 N11HT700411285 N11HT700511521 N11HT700811896 N11HT701112748 N11HT700311169 N11HT700411286 N11HT700511530 N11HT700811897 N11HT701112749 N11HT700311170 N11HT700411287 N11HT700511533 N11HT700811899 N11HT701112750 N11HT700311183 N11HT700411288 N11HT700511534 N11HT700811905 N13HT700414744 N11HT700311184 N11HT700411289 N11HT700511536 N11HT700811906 N13HT700414754 N11HT700311185 N11HT700411290 N11HT700511538 N11HT700811907 N13HT700414755 N11HT700311186 N11HT700411291 N11HT700511541 N11HT700811909 N13HT700414756

Anexa A:
Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			N11HT700311188 N11HT700411292 N11HT700511542 N11HT700811910 N13HT700414757 N11HT700311189 N11HT700411307 N11HT700710477 N11HT700811911 N13HT700414758 N11HT700311191 N11HT700411308 N11HT700711735 N11HT700811912 N13HT700414760 N11HT700311192 N11HT700411310 N11HT700711737 N11HT700811913 N13HT700615023 N11HT700311193 N11HT700411311 N11HT700711738 N11HT700811915 N13HT701015203 N11HT700311195 N11HT700411313 N11HT700711739 N11HT700811916 N14HT700115373 N11HT700311196 N11HT700411314 N11HT700711740 N11HT700811917 N11HT700311197 N11HT700411315 N11HT700711742 N11HT700811918

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-CN- NA	10884521542044	N11HT700411320 N17HT700217730 N17HT700517788 N17HT700617843 N17HT701118049 N11HT700511412 N17HT700217731 N17HT700517793 N17HT700617844 N17HT701118050 N15HT700617417 N17HT700217732 N17HT700517798 N17HT700617845 N17HT701118051 N15HT700617418 N17HT700217734 N17HT700517799 N17HT700617846 N17HT701118052 N15HT700617419 N17HT700217735 N17HT700517801 N17HT700617847 N17HT701118053 N15HT700917518 N17HT700217736 N17HT700617805 N17HT700617848 N17HT701118054 N15HT700917520 N17HT700517754 N17HT700617806 N17HT700617849 N17HT701118055 N15HT700917521 N17HT700517755 N17HT700617809 N17HT700617850 N17HT701118056 N17HT700117684 N17HT700517756 N17HT700617810 N17HT700617851 N17HT701218057 N17HT700117687 N17HT700517757 N17HT700617812 N17HT700617852 N17HT701218058 N17HT700117688 N17HT700517758 N17HT700617813 N17HT700617853 N17HT701218059 N17HT700117689 N17HT700517759 N17HT700617814 N17HT700717870 N17HT701218060 N17HT700117690 N17HT700517760 N17HT700617816 N17HT700717875 N17HT701218061 N17HT700117691 N17HT700517761 N17HT700617817 N17HT700717876 N17HT701218062 N17HT700117693 N17HT700517762 N17HT700617818 N17HT700817941 N17HT701218063 N17HT700117694 N17HT700517763 N17HT700617819 N17HT700817960 N17HT701218064 N17HT700117697 N17HT700517765 N17HT700617820 N17HT701118024 N17HT701218065 N17HT700117698 N17HT700517766 N17HT700617821 N17HT701118025 N17HT701218066 N17HT700117701 N17HT700517767 N17HT700617822 N17HT701118026 N17HT701218067 N17HT700117702 N17HT700517768 N17HT700617823 N17HT701118027 N17HT701218068 N17HT700117703 N17HT700517769 N17HT700617824 N17HT701118028 N17HT701218070 N17HT700117704 N17HT700517770 N17HT700617825 N17HT701118030 N17HT701218071 N17HT700117705 N17HT700517771 N17HT700617826 N17HT701118031 N17HT701218072 N17HT700117706 N17HT700517772 N17HT700617827 N17HT701118033 N17HT701218073 N17HT700117707 N17HT700517773 N17HT700617828 N17HT701118034 N17HT701218074 N17HT700117708 N17HT700517774 N17HT700617829 N17HT701118035 N17HT701218075 N17HT700117713 N17HT700517775 N17HT700617830 N17HT701118036 N17HT701218076 N17HT700117715 N17HT700517776 N17HT700617831 N17HT701118037 N18HT700318079 N17HT700117716 N17HT700517777 N17HT700617832 N17HT701118038 N18HT700318086 N17HT700117719 N17HT700517778 N17HT700617833 N17HT701118039 N18HT700318087 N17HT700117720 N17HT700517779 N17HT700617834 N17HT701118040 N18HT700318090 N17HT700117721 N17HT700517780 N17HT700617835 N17HT701118041 N18HT700318091 N17HT700117722 N17HT700517781 N17HT700617836 N17HT701118042 N18HT700318095 N17HT700217724 N17HT700517782 N17HT700617837 N17HT701118043 N18HT700318096 N17HT700217725 N17HT700517783 N17HT700617838 N17HT701118044 N18HT700318101 N17HT700217726 N17HT700517784 N17HT700617839 N17HT701118045 N18HT700318104 N17HT700217727 N17HT700517785 N17HT700617840 N17HT701118046 N18HT700318106 N17HT700217728 N17HT700517786 N17HT700617841 N17HT701118047 N17HT700217729 N17HT700517787 N17HT700617842 N17HT701118048

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-ES-EU	10884521542051	N11HT700611687 N15HT720718415 N16HT720319291 N16HT720319334 N16HT720319410 N11HT701212761 N15HT720718416 N16HT720319292 N16HT720319336 N16HT720319412 N11HT701212812 N15HT720816898 N16HT720319293 N16HT720319338 N16HT720319413 N14HT700315507 N15HT720816899 N16HT720319295 N16HT720319339 N16HT720319414 N14HT701117097 N15HT720816900 N16HT720319296 N16HT720319340 N16HT720319415 N14HT701117101 N15HT720816903 N16HT720319298 N16HT720319341 N16HT720319416 N14HT720113030 N15HT720816905 N16HT720319300 N16HT720319342 N16HT720319418 N15HT720716832 N15HT720918562 N16HT720319302 N16HT720319347 N16HT720319419 N15HT720716835 N15HT720918563 N16HT720319307 N16HT720319348 N16HT720319420 N15HT720716841 N16HT720119048 N16HT720319310 N16HT720319352 N16HT720319421 N15HT720716842 N16HT720119049 N16HT720319311 N16HT720319355 N16HT720319423 N15HT720716843 N16HT720119050 N16HT720319323 N16HT720319356 N16HT720319425 N15HT720716844 N16HT720119054 N16HT720319325 N16HT720319357 N16HT720919639 N15HT720716850 N16HT720119055 N16HT720319328 N16HT720319358 N16HT720919640 N15HT720716854 N16HT720119056 N16HT720319329 N16HT720319361 N16HT720919643 N15HT720716855 N16HT720119059 N16HT720319330 N16HT720319370 N16HT720919644 N15HT720716870 N16HT720119060 N16HT720319331 N16HT720319387 N16HT720919650 N15HT720718413 N16HT720219091 N16HT720319332 N16HT720319391 N16HT720919651 N15HT720718414 N16HT720319290 N16HT720319333 N16HT720319409 N16HT720919652 N16HT720919653
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-PT-BR	10884521542082	N15HT720718399
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-SY-EU	10884521542105	N10HT700510067 N15HT700817448 N15HT700917499 N16HT701017628 N16HT701217665 N10HT700510082 N15HT700817451 N15HT700917538 N16HT701017629 N16HT701217667 N10HT701111020 N15HT700817452 N15HT700917539 N16HT701017630 N16HT701217668 N10HT701111045 N15HT700817453 N15HT700917540 N16HT701017632 N16HT701217669 N10HT701111051 N15HT700817454 N15HT700917541 N16HT701017633 N16HT701217673 N11HT700710475 N15HT700817455 N15HT700917542 N16HT701017634 N16HT701217674 N11HT700710476 N15HT700817456 N15HT700917543 N16HT701017635 N16HT701217677 N11HT700811936 N15HT700817457 N15HT700917544 N16HT701017636 N16HT701217678 N13HT700113346 N15HT700817490 N15HT721118767 N16HT701017637 N16HT701217679 N15HT700417351 N15HT700817492 N16HT700917615 N16HT701017639 N16HT701217680 N15HT700417360 N15HT700817493 N16HT700917617 N16HT701017640 N16HT701217682 N15HT700417364 N15HT700817496 N16HT701017619 N16HT701017643 N16HT701217683 N15HT700717422 N15HT700817497 N16HT701017626 N16HT701117660 N17HT700817926 N15HT700717425 N15HT700917498 N16HT701017627 N16HT701117661

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-WW-EU	10884521542136	N11HT700911944 N12HT720810474
Ventilator Newport™ HT70	HT70M-WW-NA	10884521542143	HT72160001 N11HT700411331 N15HT700517371 N15HT700716258 N15HT700817469 HT72160002 N11HT700411341 N15HT700517410 N15HT700716259 N15HT700817472 HT72160004 N11HT700411363 N15HT700517411 N15HT700716260 N15HT700817473 HT72160005 N11HT700411365 N15HT700616204 N15HT700716263 N15HT700817474 HT72160007 N11HT700511543 N15HT700616206 N15HT700716264 N15HT700817476 HT72160011 N11HT700511548 N15HT700616207 N15HT700716267 N15HT700817477 HT72160012 N11HT700611663 N15HT700616208 N15HT700717427 N15HT700817478 HT72160017 N11HT700811830 N15HT700616210 N15HT700717428 N15HT700817479 HT72160020 N11HT700811836 N15HT700616211 N15HT700717429 N15HT700817480 HT72160023 N11HT700811867 N15HT700616212 N15HT700717430 N15HT700817481 HT72160025 N11HT700910512 N15HT700616213 N15HT700717431 N15HT700817482 N10HT700510066 N11HT700911939 N15HT700616214 N15HT700717435 N15HT700817483 N10HT700710165 N11HT700911952 N15HT700616217 N15HT700717436 N15HT700817484 N10HT700810184 N11HT701112548 N15HT700616219 N15HT700817441 N15HT700817485 N11HT700111140 N12HT700112820 N15HT700616220 N15HT700817445 N15HT700817486 N11HT700311180 N12HT700214024 N15HT700616222 N15HT700817446 N15HT700917502 N11HT700311181 N12HT700412951 N15HT700716255 N15HT700817447 N15HT700917505 N11HT700411323 N13HT700214668 N15HT700716256 N15HT700817468 N15HT700917508 N15HT700917509 N15HT701117593
Ventilator Newport™ HT70	HT70-SY-EU	10884521544178	N10HT700510068 N10HT701111023 N10HT700510072 N10HT701111027 N10HT700510073 N10HT701111028 N10HT700510074 N10HT701111029 N10HT700510083 N11HT700110379 N10HT700510084

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-ES- EU	10884521542174 10884521544291	HT7P150048 N14HT720413505 N15HT720716827 N16HT720118993 N16HT720319363
			HT7P150236 N14HT720413528 N15HT720716828 N16HT720118994 N16HT720319369
			HT7P150381 N14HT721217517 N15HT720716829 N16HT720118995 N16HT720319373
			HT7P150397 N15HT700817470 N15HT720716830 N16HT720118996 N16HT720319375
			HT7P150434 N15HT720217815 N15HT720716831 N16HT720118998 N16HT720319377
			HT7P150440 N15HT720518123 N15HT720716837 N16HT720118999 N16HT720319385
			HT7P150446 N15HT720518129 N15HT720716840 N16HT720119000 N16HT720319389
			HT7P150455 N15HT720518283 N15HT720716845 N16HT720119001 N16HT720319402
			HT7P150457 N15HT720616636 N15HT720716846 N16HT720119002 N16HT720319404
			HT7P150469 N15HT720616638 N15HT720716847 N16HT720119003 N16HT720319405
			HT7P150470 N15HT720616640 N15HT720716848 N16HT720119004 N16HT720319406
			HT7P150471 N15HT720616649 N15HT720716849 N16HT720119005 N16HT720319422
			HT7P150473 N15HT720616651 N15HT720716852 N16HT720119006 N16HT720319426
			HT7P150479 N15HT720616699 N15HT720716858 N16HT720119007 N16HT720319427
			HT7P150522 N15HT720616719 N15HT720716859 N16HT720119009 N16HT720319428
			HT7P150529 N15HT720616720 N15HT720716860 N16HT720119010 N16HT720919615
			HT7P150531 N15HT720616721 N15HT720716862 N16HT720119061 N16HT720919631
			HT7P150532 N15HT720716792 N15HT720716863 N16HT720219064 N16HT720919637
			HT7P150537 N15HT720716793 N15HT720716864 N16HT720219066 N16HT720919638
			HT7P150539 N15HT720716794 N15HT720716865 N16HT720219068 N16HT720919642
			HT7P150541 N15HT720716795 N15HT720716866 N16HT720219070 N16HT720919647
			HT7P150547 N15HT720716796 N15HT720716867 N16HT720219071 N16HT720919649
			HT7P150548 N15HT720716797 N15HT720716868 N16HT720219072 N16HT720919654
			HT7P150554 N15HT720716798 N15HT720816901 N16HT720219073 N16HT720919655
			HT7P150663 N15HT720716799 N15HT720816902 N16HT720219075 N16HT720919657
			HT7P160032 N15HT720716800 N15HT720816904 N16HT720219077 N17HT700117723
			HT7P160033 N15HT720716801 N15HT721018714 N16HT720219078 N17HT720620407
			HT7P160043 N15HT720716802 N15HT721018715 N16HT720219087 N17HT720620408
			HT7P160049 N15HT720716803 N15HT721018716 N16HT720219088 N17HT720620410
			HT7P160073 N15HT720716804 N15HT721118833 N16HT720219090 N17HT720620412
			HT7P170003 N15HT720716805 N15HT721118834 N16HT720319289 N17HT720620413
			HT7P180438 N15HT720716806 N15HT721118836 N16HT720319294 N17HT720620417
			HT7P180460 N15HT720716807 N16HT720118976 N16HT720319305 N17HT720620419
			N11HT700611690 N15HT720716808 N16HT720118977 N16HT720319308 N17HT720720515
			N11HT701210589 N15HT720716809 N16HT720118978 N16HT720319313 N17HT720720517
			N12HT720410245 N15HT720716810 N16HT720118979 N16HT720319315 N17HT720720518
			N12HT720610374 N15HT720716811 N16HT720118980 N16HT720319316 N17HT720720527
			N13HT720612038 N15HT720716812 N16HT720118981 N16HT720319318 N17HT720720535
			N13HT721012653 N15HT720716813 N16HT720118982 N16HT720319319 N17HT720720538
			N13HT721012762 N15HT720716814 N16HT720118983 N16HT720319320 N17HT720720544
			N13HT721212921 N15HT720716815 N16HT720118984 N16HT720319322 N17HT720920894
			N13HT721212964 N15HT720716816 N16HT720118985 N16HT720319324 N17HT720920899

Anexa A:
Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			N14HT720113023 N15HT720716817 N16HT720118987 N16HT720319326 N17HT720920904 N14HT720213230 N15HT720716821 N16HT720118989 N16HT720319343 N17HT720920909 N14HT720213242 N15HT720716822 N16HT720118990 N16HT720319345 N17HT720920910 N14HT720413478 N15HT720716824 N16HT720118991 N16HT720319346 N14HT720413480 N15HT720716826 N16HT720118992 N16HT720319350

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-ES- NA	10884521544307 10884521542181	HT7P190131	N16HT720319424	N17HT720920925	N18HT720221804	N18HT720321922
			HT7P190135	N16HT720919617	N17HT720920927	N18HT720221838	N18HT720321923
			HT7P190136	N16HT720919620	N17HT720920928	N18HT720221842	N18HT720321928
			HT7P190145	N16HT720919621	N17HT720920929	N18HT720321858	N18HT720321931
			HT7P190290	N16HT720919622	N17HT720920930	N18HT720321859	N18HT720321936
			HT7P190293	N16HT720919623	N17HT720920931	N18HT720321862	N18HT720321937
			HT7P190390	N16HT720919624	N17HT720920932	N18HT720321863	N18HT720321939
			HT7P190408	N16HT720919625	N17HT720920933	N18HT720321865	N18HT720321940
			HT7P190421	N16HT720919626	N17HT720920935	N18HT720321866	N18HT720321942
			HT7P190426	N16HT720919627	N17HT720920936	N18HT720321867	N18HT720321943
			HT7P190428	N16HT720919628	N17HT720920939	N18HT720321869	N18HT720321944
			HT7P190429	N16HT720919629	N17HT720920941	N18HT720321871	N18HT720321945
			HT7P190431	N16HT720919632	N17HT720920943	N18HT720321872	N18HT720321946
			HT7P200212	N16HT720919641	N17HT720920944	N18HT720321873	N18HT720321947
			HT7P200227	N16HT720919646	N17HT720920946	N18HT720321875	N18HT720321949
			N13HT720812431	N16HT720919648	N17HT720920947	N18HT720321876	N18HT720321950
			N15HT720216493	N17HT720120027	N17HT721021048	N18HT720321877	N18HT720321951
			N15HT720518122	N17HT720120028	N17HT721021083	N18HT720321878	N18HT720321952
			N15HT720518126	N17HT720120029	N17HT721021084	N18HT720321879	N18HT720321953
			N15HT720616639	N17HT720120030	N17HT721021089	N18HT720321880	N18HT720321954
			N15HT720616642	N17HT720120031	N17HT721121316	N18HT720321881	N18HT720321956
			N15HT720616643	N17HT720120032	N17HT721121324	N18HT720321882	N18HT720321959
			N15HT720616647	N17HT720120033	N17HT721121345	N18HT720321883	N18HT720321960
			N15HT720616648	N17HT720120034	N17HT721121348	N18HT720321885	N18HT720321961
			N15HT720716819	N17HT720120035	N17HT721121349	N18HT720321888	N18HT720321962
			N15HT720716820	N17HT720120037	N17HT721121360	N18HT720321889	N18HT720321963
			N15HT720716823	N17HT720120038	N17HT721121361	N18HT720321890	N18HT720321965
			N15HT720716833	N17HT720120043	N17HT721121362	N18HT720321891	N18HT720321966
			N15HT720716834	N17HT720120044	N17HT721121363	N18HT720321892	N18HT720321967
			N15HT720716836	N17HT720120047	N17HT721121364	N18HT720321893	N18HT720321968
			N15HT720716838	N17HT720120048	N17HT721121365	N18HT720321894	N18HT720321969
			N15HT720716839	N17HT720120049	N17HT721121366	N18HT720321895	N18HT720321970
			N15HT720716851	N17HT720120050	N17HT721121370	N18HT720321896	N18HT720321971
			N15HT720716869	N17HT720120053	N17HT721121371	N18HT720321897	N18HT720321972
			N16HT720119051	N17HT720120054	N17HT721121372	N18HT720321898	N18HT720321973
			N16HT720119053	N17HT720120055	N17HT721121373	N18HT720321899	N18HT720321974
			N16HT720119062	N17HT720120056	N17HT721121374	N18HT720321900	N18HT720321975
			N16HT720319297	N17HT720620414	N17HT721121375	N18HT720321901	N18HT720321976
			N16HT720319299	N17HT720620415	N17HT721221382	N18HT720321902	N18HT720321977
			N16HT720319309	N17HT720620425	N17HT721221383	N18HT720321904	N18HT720321978
			N16HT720319321	N17HT720620426	N17HT721221386	N18HT720321905	N18HT720321979
			N16HT720319327	N17HT720920890	N17HT721221391	N18HT720321906	N18HT720321980

Anexa A:
Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			N16HT720319353 N17HT720920893 N17HT721221392 N18HT720321907 N18HT720321981 N16HT720319354 N17HT720920906 N17HT721221393 N18HT720321909 N18HT720321983 N16HT720319367 N17HT720920907 N17HT721221394 N18HT720321910 N18HT720321984 N16HT720319368 N17HT720920911 N17HT721221395 N18HT720321911 N18HT720321985 N16HT720319371 N17HT720920913 N17HT721221398 N18HT720321912 N18HT720321986 N16HT720319372 N17HT720920915 N17HT721221399 N18HT720321913 N18HT720321987 N16HT720319374 N17HT720920917 N17HT721221402 N18HT720321914 N18HT720321988 N16HT720319376 N17HT720920918 N17HT721221404 N18HT720321915 N18HT720321990 N16HT720319379 N17HT720920921 N18HT720221785 N18HT720321916 N18HT720321991 N16HT720319388 N17HT720920922 N18HT720221786 N18HT720321917 N16HT720319395 N17HT720920924 N18HT720221792 N18HT720321918
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-JP- NA	00839935009457	N15HT720616672 N15HT720716783 N15HT720818478 N17HT720120012 N17HT720420157 N15HT720616676 N15HT720716784 N15HT720818479 N17HT720120013 N17HT720420165 N15HT720616677 N15HT720716785 N15HT720818480 N17HT720120015 N17HT720420166 N15HT720616683 N15HT720716876 N15HT721018688 N17HT720120016 N17HT720420167 N15HT720616684 N15HT720716877 N15HT721018689 N17HT720120018 N17HT720420168 N15HT720616694 N15HT720716878 N15HT721018700 N17HT720120020 N17HT720420169 N15HT720716760 N15HT720716879 N15HT721018701 N17HT720420059 N17HT720420170 N15HT720716770 N15HT720716881 N15HT721018702 N17HT720420061 N17HT720420286 N15HT720716771 N15HT720716882 N15HT721018704 N17HT720420062 N17HT720420288 N15HT720716772 N15HT720716883 N15HT721018705 N17HT720420063 N17HT720420289 N15HT720716773 N15HT720716884 N15HT721018707 N17HT720420064 N17HT720420290 N15HT720716774 N15HT720716885 N16HT720219153 N17HT720420067 N17HT720420291 N15HT720716775 N15HT720716893 N16HT720219154 N17HT720420068 N17HT720420292 N15HT720716776 N15HT720716894 N16HT720219155 N17HT720420071 N17HT720420294 N15HT720716777 N15HT720716895 N17HT720120001 N17HT720420079 N17HT720420295 N15HT720716778 N15HT720816908 N17HT720120007 N17HT720420156

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-PT- BR	10884521544338 10884521542204	HT7P180658	HT7P190063	HT7P190093	N15HT720716896	N15HT720718402
			HT7P180734	HT7P190064	HT7P190095	N15HT720718368	N15HT720718403
			HT7P180736	HT7P190065	HT7P190099	N15HT720718369	N15HT720718404
			HT7P180740	HT7P190067	HT7P190101	N15HT720718372	N15HT720718405
			HT7P180741	HT7P190068	N15HT720618312	N15HT720718374	N15HT720718406
			HT7P180742	HT7P190069	N15HT720618313	N15HT720718375	N15HT720718407
			HT7P180744	HT7P190070	N15HT720618324	N15HT720718379	N15HT720718426
			HT7P180745	HT7P190071	N15HT720618326	N15HT720718382	N15HT720718427
			HT7P180747	HT7P190072	N15HT720618327	N15HT720718384	N15HT720718428
			HT7P180748	HT7P190073	N15HT720618328	N15HT720718387	N15HT720718429
			HT7P180749	HT7P190074	N15HT720618329	N15HT720718388	N15HT720718430
			HT7P180750	HT7P190075	N15HT720618330	N15HT720718389	N15HT720718431
			HT7P180753	HT7P190076	N15HT720618331	N15HT720718390	N15HT720718432
			HT7P190046	HT7P190078	N15HT720618332	N15HT720718391	N15HT720718433
			HT7P190051	HT7P190081	N15HT720618333	N15HT720718392	N15HT720718434
			HT7P190053	HT7P190082	N15HT720618335	N15HT720718393	N15HT720718435
			HT7P190054	HT7P190083	N15HT720618336	N15HT720718394	N15HT720718436
			HT7P190056	HT7P190085	N15HT720618340	N15HT720718395	N15HT720718437
			HT7P190057	HT7P190086	N15HT720618341	N15HT720718396	N15HT720918557
			HT7P190059	HT7P190087	N15HT720618343	N15HT720718397	N15HT720918558
			HT7P190060	HT7P190088	N15HT720618418	N15HT720718398	N15HT720918559
			HT7P190061	HT7P190089	N15HT720618420	N15HT720718400	N15HT720918560
			HT7P190062	HT7P190091	N15HT720618422	N15HT720718401	N15HT720918561
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-SY- AS	10884521197855	N11HT700110378				
Ventilator Newport™ HT70 Plus	DLHT70PM- WW-NA	10884521208940	HT7P150004	HT7P150198	HT7P150425	HT7P150680	N13HT720511931
			HT7P150179	HT7P150296	HT7P150512	HT7P150768	N15HT720117676
			HT7P150184	HT7P150300	HT7P150643	HT7P160046	
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-SY- NA	10884521544376	HT7P190119	N16HT720719593			
			N16HT720319172	N16HT720719595			
			N16HT720719592	N16HT720719596			
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-SY- UK	10884521542242	N15HT721018718	N16HT720118973			
			N15HT721118825	N16HT720118974			
			N15HT721118827	N16HT720219164			
			N15HT721118829	N16HT720219165			
			N15HT721118832				

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-WW- EU	10884521542259	N16HT720419441 N16HT720419442
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-WW- UK	10884521542273	N15HT721118839 N15HT721218963 N15HT721218972

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie					
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-SY- EU	10884521542174	HT7P150096	HT7P180941	N15HT721218863	N16HT720519571	N17HT720720496	
		10884521544369	HT7P150314	HT7P180942	N15HT721218864	N16HT720519573	N17HT720720499	
		10884521542228	HT7P150416	HT7P180943	N15HT721218865	N16HT720519575	N17HT720720502	
			HT7P150449	HT7P180944	N15HT721218866	N16HT720519576	N17HT720820625	
			HT7P150452	HT7P180958	N15HT721218870	N16HT720519577	N17HT720820658	
			HT7P150485	HT7P180960	N15HT721218874	N16HT720519578	N17HT720820659	
			HT7P150534	HT7P180972	N15HT721218876	N16HT720519580	N17HT720820683	
			HT7P150540	HT7P190004	N15HT721218877	N16HT720519581	N17HT720820708	
			HT7P150560	HT7P190021	N15HT721218878	N16HT720519582	N17HT720920761	
			HT7P150675	HT7P190023	N15HT721218880	N16HT720519583	N17HT720920762	
			HT7P170332	HT7P190027	N15HT721218883	N16HT720519585	N17HT720920764	
			HT7P170336	HT7P190036	N15HT721218885	N16HT720519586	N17HT720920765	
			HT7P170434	HT7P190038	N15HT721218891	N16HT720519587	N17HT720920766	
			HT7P170437	HT7P190040	N15HT721218892	N16HT720519590	N17HT720920767	
			HT7P170460	HT7P190043	N15HT721218893	N16HT721019662	N17HT720920769	
			HT7P170475	HT7P190045	N15HT721218894	N16HT721019664	N17HT720920771	
			HT7P170478	HT7P190047	N15HT721218895	N16HT721019671	N17HT720920772	
			HT7P170480	HT7P190049	N15HT721218897	N16HT721019677	N17HT720920776	
			HT7P170481	HT7P190050	N15HT721218898	N16HT721019678	N17HT720920777	
			HT7P170486	HT7P190058	N15HT721218899	N16HT721019683	N17HT720920778	
			HT7P170487	HT7P190077	N15HT721218900	N16HT721019684	N17HT720920779	
			HT7P170488	HT7P190079	N15HT721218901	N16HT721019685	N17HT720920780	
			HT7P170489	HT7P190080	N15HT721218902	N16HT721019686	N17HT720920781	
			HT7P170490	HT7P190090	N15HT721218903	N16HT721019687	N17HT720920785	
			HT7P170493	HT7P190092	N15HT721218904	N16HT721019688	N17HT720920786	
			HT7P170494	HT7P190096	N15HT721218905	N16HT721019689	N17HT720920787	
			HT7P170496	HT7P190100	N15HT721218906	N16HT721019690	N17HT720920791	
			HT7P170498	HT7P190102	N15HT721218907	N16HT721019691	N17HT720920795	
			HT7P170499	HT7P190104	N15HT721218908	N16HT721019692	N17HT720920796	
			HT7P170500	HT7P190106	N15HT721218909	N16HT721019693	N17HT720920797	
			HT7P170501	HT7P190107	N15HT721218910	N16HT721019694	N17HT720920800	
			HT7P170502	HT7P190122	N15HT721218911	N16HT721019695	N17HT720920801	
			HT7P170503	HT7P190123	N15HT721218912	N16HT721019696	N17HT720920802	
			HT7P170504	HT7P190126	N15HT721218913	N16HT721019697	N17HT720920803	
			HT7P170505	HT7P190127	N15HT721218914	N16HT721019698	N17HT720920804	
			HT7P170506	HT7P190129	N15HT721218915	N16HT721019699	N17HT720920805	
			HT7P170507	HT7P190132	N15HT721218916	N16HT721019700	N17HT720920809	
			HT7P170508	HT7P190139	N15HT721218917	N16HT721019701	N17HT720920810	
			HT7P170510	HT7P190140	N15HT721218918	N16HT721019702	N17HT720920812	
			HT7P170511	HT7P190142	N15HT721218919	N16HT721019703	N17HT720920813	
			HT7P170513	HT7P190143	N15HT721218920	N16HT721019704	N17HT720920814	
			HT7P170514	HT7P190144	N15HT721218921	N16HT721019705	N17HT720920815	

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P170515 HT7P190146 N15HT721218922 N16HT721019706 N17HT720920816
			HT7P170517 HT7P190147 N15HT721218923 N16HT721019707 N17HT720920817
			HT7P170518 HT7P190148 N15HT721218924 N16HT721019708 N17HT720920818
			HT7P170519 HT7P190150 N15HT721218925 N16HT721019709 N17HT720920819
			HT7P170520 HT7P190153 N15HT721218926 N16HT721019710 N17HT720920820
			HT7P170521 HT7P190154 N15HT721218927 N16HT721019711 N17HT720920821
			HT7P170522 HT7P190158 N15HT721218928 N16HT721019712 N17HT720920822
			HT7P170523 HT7P190160 N15HT721218929 N16HT721019714 N17HT720920823
			HT7P170525 HT7P190161 N15HT721218930 N16HT721019715 N17HT720920824
			HT7P170526 HT7P190162 N15HT721218931 N16HT721019716 N17HT720920825
			HT7P170527 HT7P190164 N15HT721218932 N16HT721019717 N17HT720920826
			HT7P170528 HT7P190165 N15HT721218933 N16HT721019718 N17HT720920827
			HT7P170529 HT7P190178 N15HT721218934 N16HT721019719 N17HT720920828
			HT7P170530 HT7P190181 N15HT721218935 N16HT721019720 N17HT720920829
			HT7P170531 HT7P190338 N15HT721218936 N16HT721019721 N17HT720920830
			HT7P170533 HT7P190424 N15HT721218937 N16HT721019722 N17HT720920831
			HT7P170535 HT7P200033 N15HT721218938 N16HT721019723 N17HT720920832
			HT7P170536 HT7P200047 N15HT721218939 N16HT721019724 N17HT720920833
			HT7P170537 HT7P200081 N15HT721218940 N16HT721019725 N17HT720920834
			HT7P170539 HT7P200102 N15HT721218941 N16HT721019726 N17HT720920835
			HT7P170541 HT7P200126 N15HT721218943 N16HT721119727 N17HT720920836
			HT7P170546 HT7P200155 N15HT721218944 N16HT721119728 N17HT720920837
			HT7P170548 HT7P200236 N15HT721218945 N16HT721119729 N17HT720920838
			HT7P180021 HT7P200317 N15HT721218946 N16HT721119730 N17HT720920840
			HT7P180022 N14HT720817018 N15HT721218947 N16HT721119731 N17HT720920841
			HT7P180036 N14HT720817025 N15HT721218948 N16HT721119732 N17HT720920842
			HT7P180038 N15HT720718439 N15HT721218949 N16HT721119734 N17HT720920843
			HT7P180039 N15HT720718440 N15HT721218950 N16HT721119735 N17HT720920844
			HT7P180040 N15HT720718441 N15HT721218951 N16HT721119736 N17HT720920845
			HT7P180041 N15HT720718442 N15HT721218952 N16HT721119738 N17HT720920847
			HT7P180042 N15HT720718447 N15HT721218953 N16HT721119739 N17HT720920848
			HT7P180044 N15HT720718448 N15HT721218954 N16HT721119740 N17HT720920849
			HT7P180045 N15HT720718449 N15HT721218955 N16HT721119741 N17HT720920850
			HT7P180046 N15HT720718450 N15HT721218957 N16HT721119742 N17HT720920853
			HT7P180047 N15HT720718451 N15HT721218958 N16HT721119743 N17HT720920854
			HT7P180049 N15HT720718452 N15HT721218959 N16HT721119744 N17HT720920855
			HT7P180050 N15HT720718453 N15HT721218960 N16HT721119745 N17HT720920856
			HT7P180051 N15HT720718455 N15HT721218961 N16HT721119746 N17HT720920857
			HT7P180052 N15HT720718456 N15HT721218962 N16HT721119748 N17HT720920858
			HT7P180053 N15HT720718457 N16HT720119011 N16HT721119749 N17HT720920859
			HT7P180054 N15HT720818458 N16HT720119012 N16HT721119750 N17HT720920860
			HT7P180055 N15HT720818459 N16HT720119013 N16HT721119751 N17HT720920861

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180056 N15HT720818460 N16HT720119014 N16HT721119752 N17HT720920862
			HT7P180057 N15HT720818461 N16HT720119015 N16HT721119753 N17HT720920863
			HT7P180058 N15HT720818462 N16HT720119016 N16HT721119755 N17HT720920866
			HT7P180059 N15HT720818465 N16HT720119017 N16HT721119756 N17HT720920867
			HT7P180060 N15HT720818466 N16HT720119018 N16HT721119757 N17HT720920868
			HT7P180061 N15HT720818467 N16HT720119019 N16HT721119760 N17HT720920869
			HT7P180062 N15HT720818468 N16HT720119021 N16HT721119763 N17HT720920870
			HT7P180063 N15HT720818470 N16HT720119022 N16HT721119764 N17HT720920871
			HT7P180064 N15HT720818472 N16HT720119023 N16HT721119765 N17HT720920872
			HT7P180065 N15HT720818473 N16HT720119024 N16HT721119766 N17HT720920873
			HT7P180066 N15HT720818474 N16HT720119025 N16HT721119767 N17HT720920874
			HT7P180067 N15HT720818475 N16HT720119026 N16HT721119768 N17HT720920876
			HT7P180068 N15HT720818476 N16HT720119027 N16HT721119769 N17HT720920877
			HT7P180069 N15HT720818477 N16HT720119028 N16HT721119770 N17HT720920878
			HT7P180070 N15HT720818482 N16HT720119029 N16HT721119771 N17HT720920879
			HT7P180071 N15HT720918484 N16HT720119030 N16HT721119773 N17HT720920880
			HT7P180072 N15HT720918486 N16HT720119031 N16HT721119774 N17HT720920881
			HT7P180073 N15HT720918488 N16HT720119032 N16HT721119775 N17HT720920882
			HT7P180074 N15HT720918489 N16HT720119033 N16HT721119776 N17HT720920884
			HT7P180075 N15HT720918490 N16HT720119034 N16HT721119777 N17HT720920885
			HT7P180076 N15HT720918491 N16HT720119035 N16HT721119778 N17HT720920886
			HT7P180077 N15HT720918492 N16HT720119036 N16HT721119779 N17HT720920887
			HT7P180078 N15HT720918493 N16HT720119037 N16HT721119780 N17HT720920888
			HT7P180079 N15HT720918494 N16HT720119038 N16HT721119781 N17HT720920889
			HT7P180080 N15HT720918495 N16HT720119039 N16HT721119782 N17HT721020957
			HT7P180081 N15HT720918496 N16HT720119040 N16HT721119783 N17HT721020960
			HT7P180082 N15HT720918497 N16HT720119041 N16HT721119784 N17HT721020963
			HT7P180083 N15HT720918499 N16HT720119042 N16HT721119785 N17HT721020965
			HT7P180084 N15HT720918500 N16HT720119043 N16HT721119786 N17HT721020972
			HT7P180085 N15HT720918501 N16HT720119044 N16HT721219787 N17HT721020973
			HT7P180086 N15HT720918502 N16HT720119045 N16HT721219788 N17HT721020974
			HT7P180087 N15HT720918504 N16HT720119046 N16HT721219789 N17HT721020975
			HT7P180088 N15HT720918505 N16HT720219093 N16HT721219790 N17HT721020979
			HT7P180090 N15HT720918506 N16HT720219094 N16HT721219791 N17HT721020981
			HT7P180092 N15HT720918507 N16HT720219095 N16HT721219792 N17HT721020982
			HT7P180093 N15HT720918508 N16HT720219096 N16HT721219793 N17HT721020987
			HT7P180094 N15HT720918509 N16HT720219097 N16HT721219794 N17HT721020988
			HT7P180095 N15HT720918510 N16HT720219098 N16HT721219795 N17HT721020989
			HT7P180096 N15HT720918511 N16HT720219099 N16HT721219796 N17HT721020990
			HT7P180097 N15HT720918512 N16HT720219100 N16HT721219797 N17HT721020993
			HT7P180098 N15HT720918513 N16HT720219101 N16HT721219798 N17HT721021002
			HT7P180100 N15HT720918514 N16HT720219102 N16HT721219799 N17HT721021010

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180101 N15HT720918515 N16HT720219103 N16HT721219800 N17HT721021013
			HT7P180102 N15HT720918516 N16HT720219104 N16HT721219801 N17HT721021015
			HT7P180103 N15HT720918517 N16HT720219106 N16HT721219802 N17HT721021018
			HT7P180104 N15HT720918518 N16HT720219107 N16HT721219803 N17HT721021031
			HT7P180105 N15HT720918519 N16HT720219108 N16HT721219804 N17HT721021033
			HT7P180106 N15HT720918520 N16HT720219109 N16HT721219805 N17HT721021035
			HT7P180107 N15HT720918521 N16HT720219110 N16HT721219806 N17HT721021036
			HT7P180109 N15HT720918522 N16HT720219111 N16HT721219807 N17HT721021120
			HT7P180110 N15HT720918523 N16HT720219112 N16HT721219808 N17HT721121136
			HT7P180112 N15HT720918524 N16HT720219113 N16HT721219809 N17HT721121156
			HT7P180113 N15HT720918525 N16HT720219114 N16HT721219810 N17HT721121158
			HT7P180114 N15HT720918526 N16HT720219115 N16HT721219811 N17HT721121167
			HT7P180115 N15HT720918527 N16HT720219116 N16HT721219812 N17HT721121256
			HT7P180116 N15HT720918528 N16HT720219117 N16HT721219813 N17HT721121257
			HT7P180117 N15HT720918529 N16HT720219118 N16HT721219814 N17HT721121260
			HT7P180118 N15HT720918530 N16HT720219119 N16HT721219815 N17HT721121268
			HT7P180119 N15HT720918531 N16HT720219121 N16HT721219816 N17HT721121288
			HT7P180120 N15HT720918532 N16HT720219122 N16HT721219817 N17HT721121289
			HT7P180121 N15HT720918533 N16HT720219123 N16HT721219818 N17HT721121290
			HT7P180122 N15HT720918534 N16HT720219124 N16HT721219819 N17HT721121296
			HT7P180124 N15HT720918535 N16HT720219125 N16HT721219820 N17HT721121298
			HT7P180125 N15HT720918536 N16HT720219126 N16HT721219821 N17HT721121300
			HT7P180126 N15HT720918538 N16HT720219127 N16HT721219822 N17HT721121304
			HT7P180127 N15HT720918539 N16HT720219128 N16HT721219824 N17HT721121307
			HT7P180129 N15HT720918541 N16HT720219129 N16HT721219825 N17HT721121308
			HT7P180130 N15HT720918543 N16HT720219130 N16HT721219826 N17HT721121309
			HT7P180131 N15HT720918544 N16HT720219131 N16HT721219827 N17HT721121310
			HT7P180132 N15HT720918545 N16HT720219132 N16HT721219828 N17HT721121312
			HT7P180133 N15HT720918546 N16HT720219133 N16HT721219829 N17HT721121313
			HT7P180134 N15HT720918547 N16HT720219134 N16HT721219830 N17HT721121315
			HT7P180135 N15HT720918548 N16HT720219135 N16HT721219831 N17HT721221408
			HT7P180136 N15HT720918550 N16HT720219136 N16HT721219832 N17HT721221410
			HT7P180137 N15HT720918551 N16HT720219137 N16HT721219833 N17HT721221413
			HT7P180138 N15HT720918552 N16HT720219138 N16HT721219834 N17HT721221415
			HT7P180139 N15HT720918553 N16HT720219139 N16HT721219835 N17HT721221416
			HT7P180140 N15HT720918554 N16HT720219140 N16HT721219836 N17HT721221419
			HT7P180141 N15HT720918555 N16HT720219141 N16HT721219837 N17HT721221420
			HT7P180142 N15HT720918556 N16HT720219142 N16HT721219838 N17HT721221421
			HT7P180144 N15HT721018564 N16HT720219143 N16HT721219839 N17HT721221423
			HT7P180147 N15HT721018565 N16HT720219144 N16HT721219840 N17HT721221425
			HT7P180148 N15HT721018566 N16HT720219145 N16HT721219841 N17HT721221426
			HT7P180150 N15HT721018567 N16HT720219146 N16HT721219844 N17HT721221427

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180152 N15HT721018568 N16HT720219147 N16HT721219846 N17HT721221428
			HT7P180155 N15HT721018569 N16HT720219148 N16HT721219847 N17HT721221429
			HT7P180156 N15HT721018570 N16HT720219149 N16HT721219850 N17HT721221430
			HT7P180157 N15HT721018571 N16HT720219150 N16HT721219851 N17HT721221431
			HT7P180158 N15HT721018572 N16HT720219151 N16HT721219853 N17HT721221432
			HT7P180159 N15HT721018573 N16HT720219152 N16HT721219854 N17HT721221433
			HT7P180160 N15HT721018574 N16HT720319185 N16HT721219855 N17HT721221434
			HT7P180161 N15HT721018575 N16HT720319186 N16HT721219856 N17HT721221435
			HT7P180162 N15HT721018576 N16HT720319187 N16HT721219857 N17HT721221436
			HT7P180163 N15HT721018577 N16HT720319188 N16HT721219858 N17HT721221437
			HT7P180165 N15HT721018578 N16HT720319189 N16HT721219859 N17HT721221438
			HT7P180166 N15HT721018579 N16HT720319190 N16HT721219861 N17HT721221439
			HT7P180167 N15HT721018582 N16HT720319195 N16HT721219862 N17HT721221440
			HT7P180168 N15HT721018583 N16HT720319197 N16HT721219863 N17HT721221441
			HT7P180169 N15HT721018584 N16HT720319199 N16HT721219867 N17HT721221442
			HT7P180170 N15HT721018586 N16HT720319200 N16HT721219868 N17HT721221443
			HT7P180171 N15HT721018587 N16HT720319201 N16HT721219869 N17HT721221445
			HT7P180172 N15HT721018588 N16HT720319207 N16HT721219870 N17HT721221446
			HT7P180173 N15HT721018589 N16HT720319209 N16HT721219871 N17HT721221447
			HT7P180174 N15HT721018590 N16HT720319210 N16HT721219872 N17HT721221450
			HT7P180175 N15HT721018593 N16HT720319211 N16HT721219873 N17HT721221451
			HT7P180176 N15HT721018594 N16HT720319212 N16HT721219874 N17HT721221452
			HT7P180177 N15HT721018595 N16HT720319213 N16HT721219875 N17HT721221453
			HT7P180178 N15HT721018596 N16HT720319214 N16HT721219876 N17HT721221455
			HT7P180180 N15HT721018597 N16HT720319215 N17HT720119877 N17HT721221456
			HT7P180181 N15HT721018598 N16HT720319216 N17HT720119878 N17HT721221457
			HT7P180182 N15HT721018599 N16HT720319217 N17HT720119879 N17HT721221458
			HT7P180183 N15HT721018600 N16HT720319218 N17HT720119880 N17HT721221460
			HT7P180184 N15HT721018602 N16HT720319219 N17HT720119881 N17HT721221461
			HT7P180185 N15HT721018604 N16HT720319222 N17HT720119882 N17HT721221462
			HT7P180188 N15HT721018605 N16HT720319223 N17HT720119883 N17HT721221463
			HT7P180192 N15HT721018606 N16HT720319224 N17HT720119884 N17HT721221464
			HT7P180193 N15HT721018607 N16HT720319226 N17HT720119885 N17HT721221465
			HT7P180194 N15HT721018608 N16HT720319227 N17HT720119886 N17HT721221466
			HT7P180195 N15HT721018609 N16HT720319228 N17HT720119887 N17HT721221467
			HT7P180196 N15HT721018610 N16HT720319229 N17HT720119888 N17HT721221468
			HT7P180197 N15HT721018611 N16HT720319230 N17HT720119889 N18HT720121469
			HT7P180198 N15HT721018612 N16HT720319233 N17HT720119890 N18HT720121471
			HT7P180199 N15HT721018613 N16HT720319234 N17HT720119891 N18HT720121472
			HT7P180200 N15HT721018614 N16HT720319235 N17HT720119892 N18HT720121473
			HT7P180201 N15HT721018615 N16HT720319236 N17HT720119893 N18HT720121474
			HT7P180202 N15HT721018616 N16HT720319237 N17HT720119894 N18HT720121475

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180203 N15HT721018617 N16HT720319238 N17HT720119895 N18HT720121476
			HT7P180204 N15HT721018618 N16HT720319239 N17HT720119896 N18HT720121477
			HT7P180205 N15HT721018619 N16HT720319240 N17HT720119897 N18HT720121478
			HT7P180206 N15HT721018620 N16HT720319241 N17HT720119898 N18HT720121479
			HT7P180207 N15HT721018621 N16HT720319242 N17HT720119899 N18HT720121480
			HT7P180208 N15HT721018622 N16HT720319243 N17HT720119900 N18HT720121481
			HT7P180209 N15HT721018623 N16HT720319244 N17HT720119901 N18HT720121482
			HT7P180210 N15HT721018624 N16HT720319245 N17HT720119902 N18HT720121484
			HT7P180211 N15HT721018625 N16HT720319246 N17HT720119903 N18HT720121485
			HT7P180212 N15HT721018626 N16HT720319247 N17HT720119904 N18HT720121486
			HT7P180213 N15HT721018627 N16HT720319248 N17HT720119905 N18HT720121487
			HT7P180214 N15HT721018628 N16HT720319249 N17HT720119906 N18HT720121488
			HT7P180215 N15HT721018629 N16HT720319250 N17HT720119907 N18HT720121489
			HT7P180216 N15HT721018630 N16HT720319251 N17HT720119908 N18HT720121490
			HT7P180217 N15HT721018631 N16HT720319252 N17HT720119909 N18HT720121491
			HT7P180218 N15HT721018632 N16HT720319253 N17HT720119910 N18HT720121492
			HT7P180220 N15HT721018633 N16HT720319254 N17HT720119911 N18HT720121493
			HT7P180221 N15HT721018634 N16HT720319255 N17HT720119913 N18HT720121494
			HT7P180222 N15HT721018635 N16HT720319256 N17HT720119914 N18HT720121495
			HT7P180223 N15HT721018636 N16HT720319257 N17HT720119915 N18HT720121496
			HT7P180224 N15HT721018637 N16HT720319258 N17HT720119916 N18HT720121497
			HT7P180226 N15HT721018640 N16HT720319259 N17HT720119917 N18HT720121498
			HT7P180227 N15HT721018644 N16HT720319260 N17HT720119918 N18HT720121499
			HT7P180228 N15HT721018645 N16HT720319261 N17HT720119919 N18HT720121500
			HT7P180229 N15HT721018646 N16HT720319262 N17HT720119920 N18HT720121501
			HT7P180230 N15HT721018647 N16HT720319263 N17HT720119921 N18HT720121502
			HT7P180231 N15HT721018648 N16HT720319264 N17HT720119923 N18HT720121503
			HT7P180232 N15HT721018649 N16HT720319266 N17HT720119924 N18HT720121504
			HT7P180233 N15HT721018652 N16HT720319267 N17HT720119925 N18HT720121506
			HT7P180234 N15HT721018653 N16HT720319268 N17HT720119927 N18HT720121507
			HT7P180235 N15HT721018655 N16HT720319270 N17HT720119929 N18HT720121508
			HT7P180236 N15HT721018656 N16HT720319272 N17HT720119930 N18HT720121509
			HT7P180237 N15HT721018657 N16HT720319273 N17HT720119931 N18HT720121510
			HT7P180239 N15HT721018661 N16HT720319274 N17HT720119932 N18HT720121512
			HT7P180243 N15HT721018662 N16HT720319275 N17HT720119933 N18HT720121514
			HT7P180244 N15HT721018663 N16HT720319276 N17HT720119934 N18HT720121515
			HT7P180245 N15HT721018664 N16HT720319277 N17HT720119935 N18HT720121519
			HT7P180246 N15HT721018665 N16HT720319278 N17HT720119936 N18HT720121521
			HT7P180247 N15HT721018667 N16HT720319279 N17HT720119937 N18HT720121522
			HT7P180248 N15HT721018673 N16HT720319280 N17HT720420296 N18HT720121525
			HT7P180251 N15HT721018676 N16HT720319281 N17HT720520297 N18HT720121527
			HT7P180765 N15HT721018677 N16HT720319282 N17HT720520298 N18HT720121528

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180776 N15HT721018678 N16HT720319283 N17HT720520299 N18HT720121529 HT7P180780 N15HT721018680 N16HT720319284 N17HT720520300 N18HT720121531 HT7P180782 N15HT721018681 N16HT720319286 N17HT720520301 N18HT720121532 HT7P180783 N15HT721018683 N16HT720319287 N17HT720520302 N18HT720121533 HT7P180788 N15HT721118719 N16HT720319288 N17HT720520303 N18HT720121534 HT7P180791 N15HT721118720 N16HT720419443 N17HT720520304 N18HT720121535 HT7P180792 N15HT721118721 N16HT720419444 N17HT720520305 N18HT720121537 HT7P180796 N15HT721118722 N16HT720419445 N17HT720520306 N18HT720121538 HT7P180798 N15HT721118723 N16HT720419446 N17HT720520307 N18HT720121539 HT7P180802 N15HT721118724 N16HT720419448 N17HT720520308 N18HT720121541 HT7P180803 N15HT721118725 N16HT720419449 N17HT720520309 N18HT720121542 HT7P180804 N15HT721118726 N16HT720419450 N17HT720520310 N18HT720121543 HT7P180805 N15HT721118727 N16HT720419451 N17HT720520311 N18HT720121544 HT7P180806 N15HT721118728 N16HT720419452 N17HT720520313 N18HT720121545 HT7P180807 N15HT721118729 N16HT720419453 N17HT720520314 N18HT720121546 HT7P180808 N15HT721118731 N16HT720419454 N17HT720520315 N18HT720121548 HT7P180809 N15HT721118732 N16HT720419455 N17HT720520316 N18HT720121549 HT7P180810 N15HT721118734 N16HT720419456 N17HT720520317 N18HT720121551 HT7P180811 N15HT721118735 N16HT720419457 N17HT720520318 N18HT720121552 HT7P180812 N15HT721118736 N16HT720419458 N17HT720520319 N18HT720121553 HT7P180813 N15HT721118737 N16HT720419459 N17HT720520320 N18HT720121554 HT7P180816 N15HT721118740 N16HT720419460 N17HT720520321 N18HT720121555 HT7P180817 N15HT721118746 N16HT720419461 N17HT720520323 N18HT720121556 HT7P180819 N15HT721118750 N16HT720419462 N17HT720520324 N18HT720121557 HT7P180823 N15HT721118753 N16HT720419463 N17HT720520325 N18HT720121558 HT7P180824 N15HT721118754 N16HT720419464 N17HT720520326 N18HT720121559 HT7P180826 N15HT721118755 N16HT720419465 N17HT720520327 N18HT720121562 HT7P180828 N15HT721118757 N16HT720419466 N17HT720520328 N18HT720121564 HT7P180829 N15HT721118758 N16HT720419467 N17HT720520329 N18HT720121565 HT7P180830 N15HT721118759 N16HT720419468 N17HT720520330 N18HT720121567 HT7P180831 N15HT721118760 N16HT720419469 N17HT720520331 N18HT720121571 HT7P180834 N15HT721118761 N16HT720419470 N17HT720520332 N18HT720121576 HT7P180838 N15HT721118762 N16HT720419471 N17HT720520335 N18HT720121580 HT7P180839 N15HT721118763 N16HT720419472 N17HT720520337 N18HT720121581 HT7P180840 N15HT721118764 N16HT720419473 N17HT720520338 N18HT720121582 HT7P180841 N15HT721118765 N16HT720419478 N17HT720520340 N18HT720121583 HT7P180849 N15HT721118766 N16HT720419479 N17HT720520341 N18HT720121584 HT7P180851 N15HT721118770 N16HT720419480 N17HT720520343 N18HT720121586 HT7P180853 N15HT721118771 N16HT720419481 N17HT720520344 N18HT720121587 HT7P180857 N15HT721118772 N16HT720419482 N17HT720520348 N18HT720121588 HT7P180858 N15HT721118774 N16HT720419483 N17HT720520349 N18HT720121589 HT7P180859 N15HT721118776 N16HT720419485 N17HT720520351 N18HT720121590

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180863 N15HT721118777 N16HT720419489 N17HT720520352 N18HT720121591 HT7P180864 N15HT721118778 N16HT720419490 N17HT720520354 N18HT720121592 HT7P180865 N15HT721118780 N16HT720419491 N17HT720520356 N18HT720121593 HT7P180866 N15HT721118781 N16HT720419493 N17HT720520359 N18HT720121594 HT7P180867 N15HT721118783 N16HT720419494 N17HT720520360 N18HT720121595 HT7P180868 N15HT721118784 N16HT720419495 N17HT720520361 N18HT720121596 HT7P180869 N15HT721118785 N16HT720419498 N17HT720620362 N18HT720121598 HT7P180870 N15HT721118787 N16HT720419500 N17HT720620366 N18HT720121599 HT7P180871 N15HT721118789 N16HT720419501 N17HT720620370 N18HT720121600 HT7P180872 N15HT721118790 N16HT720419502 N17HT720620371 N18HT720121601 HT7P180873 N15HT721118791 N16HT720419505 N17HT720620378 N18HT720121604 HT7P180874 N15HT721118792 N16HT720419506 N17HT720620379 N18HT720121605 HT7P180875 N15HT721118793 N16HT720419507 N17HT720620382 N18HT720121607 HT7P180876 N15HT721118794 N16HT720419509 N17HT720620384 N18HT720121609 HT7P180877 N15HT721118795 N16HT720419510 N17HT720620389 N18HT720121611 HT7P180880 N15HT721118799 N16HT720419511 N17HT720620392 N18HT720121612 HT7P180882 N15HT721118800 N16HT720419513 N17HT720620393 N18HT720121613 HT7P180883 N15HT721118802 N16HT720419514 N17HT720620395 N18HT720121616 HT7P180884 N15HT721118803 N16HT720419515 N17HT720620396 N18HT720121617 HT7P180886 N15HT721118805 N16HT720419516 N17HT720620397 N18HT720121621 HT7P180887 N15HT721118806 N16HT720419520 N17HT720620401 N18HT720121626 HT7P180888 N15HT721118807 N16HT720419521 N17HT720620402 N18HT720121629 HT7P180889 N15HT721118808 N16HT720419523 N17HT720620403 N18HT720121632 HT7P180890 N15HT721118809 N16HT720419525 N17HT720620404 N18HT720121633 HT7P180891 N15HT721118810 N16HT720419526 N17HT720620405 N18HT720121640 HT7P180892 N15HT721118811 N16HT720419530 N17HT720620406 N18HT720121641 HT7P180893 N15HT721118813 N16HT720519531 N17HT720720433 N18HT720121650 HT7P180894 N15HT721118815 N16HT720519533 N17HT720720437 N18HT720121653 HT7P180895 N15HT721118816 N16HT720519534 N17HT720720441 N18HT720121659 HT7P180896 N15HT721118818 N16HT720519535 N17HT720720442 N18HT720121662 HT7P180897 N15HT721118820 N16HT720519537 N17HT720720449 N18HT720121665 HT7P180899 N15HT721118821 N16HT720519539 N17HT720720456 N18HT720121669 HT7P180900 N15HT721118822 N16HT720519540 N17HT720720457 N18HT720121672 HT7P180901 N15HT721118843 N16HT720519541 N17HT720720462 N18HT720121676 HT7P180902 N15HT721118844 N16HT720519542 N17HT720720463 N18HT720121680 HT7P180903 N15HT721118845 N16HT720519549 N17HT720720464 N18HT720121681 HT7P180904 N15HT721118847 N16HT720519551 N17HT720720465 N18HT720121692 HT7P180905 N15HT721118848 N16HT720519552 N17HT720720468 N18HT720121696 HT7P180906 N15HT721118849 N16HT720519554 N17HT720720469 N18HT720221706 HT7P180907 N15HT721118850 N16HT720519555 N17HT720720471 N18HT720221732 HT7P180908 N15HT721118851 N16HT720519556 N17HT720720472 N18HT720221751 HT7P180909 N15HT721118852 N16HT720519557 N17HT720720473 N18HT720221753

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
			HT7P180910 N15HT721218853 N16HT720519559 N17HT720720475 N18HT720221782 HT7P180912 N15HT721218854 N16HT720519560 N17HT720720478 N18HT720321992 HT7P180914 N15HT721218855 N16HT720519561 N17HT720720480 N18HT720321993 HT7P180915 N15HT721218856 N16HT720519562 N17HT720720483 N18HT720321994 HT7P180923 N15HT721218857 N16HT720519563 N17HT720720484 N18HT720321996 HT7P180931 N15HT721218858 N16HT720519564 N17HT720720485 N18HT720321998 HT7P180932 N15HT721218859 N16HT720519566 N17HT720720486 HT7P180936 N15HT721218860 N16HT720519567 N17HT720720487 HT7P180937 N15HT721218861 N16HT720519568 N17HT720720488 HT7P180939 N15HT721218862 N16HT720519569 N17HT720720494

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
Ventilator Newport™ HT70 Plus	HT70PM-WW- NA	10884521544413 10884521542266	HT7P150014	HT7P150329	HT7P150641	HT7P170043	HT7P180604
			HT7P150016	HT7P150330	HT7P150642	HT7P170046	HT7P180605
			HT7P150017	HT7P150331	HT7P150644	HT7P170047	HT7P180607
			HT7P150021	HT7P150332	HT7P150645	HT7P170048	HT7P180608
			HT7P150022	HT7P150333	HT7P150646	HT7P170051	HT7P180609
			HT7P150023	HT7P150334	HT7P150647	HT7P170052	HT7P180610
			HT7P150024	HT7P150335	HT7P150648	HT7P170057	HT7P180611
			HT7P150031	HT7P150336	HT7P150649	HT7P170062	HT7P180612
			HT7P150032	HT7P150337	HT7P150650	HT7P170079	HT7P180613
			HT7P150033	HT7P150338	HT7P150651	HT7P170086	HT7P180614
			HT7P150036	HT7P150339	HT7P150653	HT7P170177	HT7P180615
			HT7P150037	HT7P150341	HT7P150654	HT7P170204	HT7P180616
			HT7P150039	HT7P150342	HT7P150655	HT7P170248	HT7P180617
			HT7P150041	HT7P150343	HT7P150656	HT7P170266	HT7P180618
			HT7P150042	HT7P150344	HT7P150657	HT7P170283	HT7P180619
			HT7P150044	HT7P150345	HT7P150658	HT7P170302	HT7P180620
			HT7P150045	HT7P150346	HT7P150659	HT7P170303	HT7P180621
			HT7P150047	HT7P150348	HT7P150660	HT7P170305	HT7P180622
			HT7P150049	HT7P150349	HT7P150661	HT7P170306	HT7P180623
			HT7P150051	HT7P150350	HT7P150662	HT7P170308	HT7P180624
			HT7P150052	HT7P150351	HT7P150664	HT7P170309	HT7P180625
			HT7P150053	HT7P150352	HT7P150665	HT7P170310	HT7P180626
			HT7P150054	HT7P150353	HT7P150666	HT7P170311	HT7P180627
			HT7P150057	HT7P150354	HT7P150667	HT7P170312	HT7P180628
			HT7P150059	HT7P150355	HT7P150668	HT7P170313	HT7P180631
			HT7P150060	HT7P150356	HT7P150669	HT7P170314	HT7P180632
			HT7P150061	HT7P150357	HT7P150670	HT7P170315	HT7P180633
			HT7P150062	HT7P150358	HT7P150671	HT7P170317	HT7P180634
			HT7P150064	HT7P150359	HT7P150672	HT7P170318	HT7P180635
			HT7P150065	HT7P150360	HT7P150673	HT7P170319	HT7P180636
			HT7P150066	HT7P150361	HT7P150676	HT7P170320	HT7P180638
			HT7P150067	HT7P150362	HT7P150677	HT7P170321	HT7P180639
			HT7P150068	HT7P150363	HT7P150678	HT7P170322	HT7P180641
			HT7P150069	HT7P150364	HT7P150679	HT7P170323	HT7P180644
			HT7P150070	HT7P150365	HT7P150681	HT7P170324	HT7P180645
			HT7P150071	HT7P150366	HT7P150682	HT7P170325	HT7P180646
			HT7P150072	HT7P150367	HT7P150683	HT7P170326	HT7P180647
			HT7P150073	HT7P150369	HT7P150684	HT7P170327	HT7P180649
			HT7P150074	HT7P150370	HT7P150685	HT7P170328	HT7P180650
			HT7P150075	HT7P150371	HT7P150686	HT7P170329	HT7P180652
			HT7P150076	HT7P150372	HT7P150687	HT7P170330	HT7P180653
			HT7P150077	HT7P150374	HT7P150689	HT7P170331	HT7P180655

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
			HT7P150079	HT7P150375	HT7P150690	HT7P170333	HT7P180656
			HT7P150080	HT7P150376	HT7P150691	HT7P170334	HT7P180657
			HT7P150081	HT7P150377	HT7P150692	HT7P170335	HT7P180659
			HT7P150082	HT7P150378	HT7P150693	HT7P170337	HT7P180660
			HT7P150083	HT7P150379	HT7P150694	HT7P170338	HT7P180661
			HT7P150084	HT7P150380	HT7P150695	HT7P170339	HT7P180662
			HT7P150085	HT7P150382	HT7P150696	HT7P170340	HT7P180663
			HT7P150086	HT7P150383	HT7P150697	HT7P170341	HT7P180665
			HT7P150089	HT7P150385	HT7P150698	HT7P170342	HT7P180666
			HT7P150090	HT7P150386	HT7P150699	HT7P170343	HT7P180667
			HT7P150091	HT7P150387	HT7P150700	HT7P170345	HT7P180668
			HT7P150092	HT7P150388	HT7P150701	HT7P170346	HT7P180669
			HT7P150093	HT7P150389	HT7P150702	HT7P170347	HT7P180670
			HT7P150094	HT7P150390	HT7P150703	HT7P170348	HT7P180671
			HT7P150098	HT7P150391	HT7P150705	HT7P170350	HT7P180672
			HT7P150099	HT7P150392	HT7P150706	HT7P170351	HT7P180673
			HT7P150100	HT7P150393	HT7P150708	HT7P170352	HT7P180674
			HT7P150101	HT7P150394	HT7P150709	HT7P170353	HT7P180677
			HT7P150102	HT7P150395	HT7P150710	HT7P170354	HT7P180678
			HT7P150103	HT7P150396	HT7P150711	HT7P170355	HT7P180679
			HT7P150104	HT7P150398	HT7P150712	HT7P170356	HT7P180680
			HT7P150105	HT7P150399	HT7P150713	HT7P170357	HT7P180681
			HT7P150106	HT7P150400	HT7P150714	HT7P170359	HT7P180682
			HT7P150107	HT7P150401	HT7P150715	HT7P170360	HT7P180683
			HT7P150108	HT7P150402	HT7P150716	HT7P170361	HT7P180684
			HT7P150109	HT7P150403	HT7P150717	HT7P170362	HT7P180685
			HT7P150110	HT7P150404	HT7P150718	HT7P170363	HT7P180687
			HT7P150111	HT7P150406	HT7P150719	HT7P170364	HT7P180688
			HT7P150112	HT7P150407	HT7P150720	HT7P170365	HT7P180689
			HT7P150113	HT7P150408	HT7P150721	HT7P170366	HT7P180690
			HT7P150114	HT7P150409	HT7P150722	HT7P170367	HT7P180691
			HT7P150115	HT7P150410	HT7P150723	HT7P170368	HT7P180692
			HT7P150116	HT7P150411	HT7P150724	HT7P170369	HT7P180693
			HT7P150117	HT7P150412	HT7P150725	HT7P170370	HT7P180694
			HT7P150118	HT7P150413	HT7P150726	HT7P170372	HT7P180695
			HT7P150119	HT7P150414	HT7P150727	HT7P170373	HT7P180696
			HT7P150120	HT7P150415	HT7P150728	HT7P170375	HT7P180697
			HT7P150121	HT7P150417	HT7P150729	HT7P170376	HT7P180699
			HT7P150122	HT7P150418	HT7P150731	HT7P170377	HT7P180700
			HT7P150123	HT7P150419	HT7P150732	HT7P170378	HT7P180701
			HT7P150124	HT7P150420	HT7P150733	HT7P170379	HT7P180702
			HT7P150126	HT7P150421	HT7P150735	HT7P170381	HT7P180703

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
			HT7P150127	HT7P150422	HT7P150736	HT7P170383	HT7P180704
			HT7P150128	HT7P150423	HT7P150737	HT7P170385	HT7P180705
			HT7P150129	HT7P150424	HT7P150738	HT7P170386	HT7P180706
			HT7P150130	HT7P150426	HT7P150739	HT7P170387	HT7P180707
			HT7P150131	HT7P150427	HT7P150740	HT7P170388	HT7P180708
			HT7P150132	HT7P150428	HT7P150741	HT7P170389	HT7P180709
			HT7P150133	HT7P150429	HT7P150742	HT7P170391	HT7P180710
			HT7P150134	HT7P150430	HT7P150743	HT7P170392	HT7P180711
			HT7P150135	HT7P150431	HT7P150744	HT7P170393	HT7P180712
			HT7P150136	HT7P150432	HT7P150745	HT7P170397	HT7P180713
			HT7P150137	HT7P150435	HT7P150746	HT7P170399	HT7P180714
			HT7P150138	HT7P150436	HT7P150747	HT7P170400	HT7P180715
			HT7P150139	HT7P150437	HT7P150748	HT7P170401	HT7P180716
			HT7P150140	HT7P150438	HT7P150749	HT7P170403	HT7P180717
			HT7P150141	HT7P150439	HT7P150750	HT7P170404	HT7P180718
			HT7P150142	HT7P150441	HT7P150751	HT7P170405	HT7P180719
			HT7P150143	HT7P150442	HT7P150752	HT7P170406	HT7P180720
			HT7P150144	HT7P150443	HT7P150754	HT7P170407	HT7P180721
			HT7P150145	HT7P150444	HT7P150755	HT7P170415	HT7P180722
			HT7P150146	HT7P150445	HT7P150756	HT7P170422	HT7P180723
			HT7P150147	HT7P150448	HT7P150757	HT7P170425	HT7P180724
			HT7P150148	HT7P150450	HT7P150758	HT7P170426	HT7P180725
			HT7P150149	HT7P150451	HT7P150759	HT7P170427	HT7P180726
			HT7P150150	HT7P150453	HT7P150760	HT7P170430	HT7P180727
			HT7P150151	HT7P150454	HT7P150761	HT7P170431	HT7P180728
			HT7P150152	HT7P150456	HT7P150762	HT7P170432	HT7P180729
			HT7P150153	HT7P150458	HT7P150763	HT7P170435	HT7P180730
			HT7P150154	HT7P150459	HT7P150764	HT7P170436	HT7P180731
			HT7P150155	HT7P150460	HT7P150765	HT7P170438	HT7P180732
			HT7P150156	HT7P150461	HT7P150766	HT7P170440	HT7P180733
			HT7P150157	HT7P150462	HT7P150767	HT7P170442	HT7P180743
			HT7P150158	HT7P150463	HT7P150769	HT7P170443	HT7P180746
			HT7P150159	HT7P150464	HT7P150770	HT7P170444	HT7P180751
			HT7P150160	HT7P150465	HT7P150771	HT7P170447	HT7P180752
			HT7P150161	HT7P150466	HT7P150772	HT7P170451	HT7P180754
			HT7P150162	HT7P150467	HT7P150773	HT7P170452	HT7P180756
			HT7P150163	HT7P150468	HT7P150774	HT7P170453	HT7P180757
			HT7P150164	HT7P150472	HT7P150775	HT7P170454	HT7P180758
			HT7P150165	HT7P150475	HT7P150776	HT7P170455	HT7P180760
			HT7P150166	HT7P150476	HT7P150777	HT7P170456	HT7P180761
			HT7P150167	HT7P150477	HT7P150778	HT7P170457	HT7P180762
			HT7P150168	HT7P150478	HT7P150779	HT7P170459	HT7P180763

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
			HT7P150169	HT7P150480	HT7P150781	HT7P170461	HT7P180764
			HT7P150170	HT7P150482	HT7P150782	HT7P170462	HT7P180766
			HT7P150171	HT7P150483	HT7P150783	HT7P170463	HT7P180767
			HT7P150173	HT7P150484	HT7P150784	HT7P170464	HT7P180768
			HT7P150174	HT7P150486	HT7P150785	HT7P170465	HT7P180769
			HT7P150175	HT7P150488	HT7P150786	HT7P170466	HT7P180770
			HT7P150176	HT7P150489	HT7P150787	HT7P170467	HT7P180771
			HT7P150177	HT7P150490	HT7P150788	HT7P170469	HT7P180772
			HT7P150178	HT7P150491	HT7P150789	HT7P170470	HT7P180773
			HT7P150180	HT7P150492	HT7P150790	HT7P170471	HT7P180774
			HT7P150181	HT7P150493	HT7P150791	HT7P170472	HT7P180775
			HT7P150186	HT7P150495	HT7P150792	HT7P170473	HT7P180777
			HT7P150187	HT7P150496	HT7P150793	HT7P170474	HT7P180778
			HT7P150188	HT7P150497	HT7P150794	HT7P170476	HT7P180779
			HT7P150189	HT7P150498	HT7P150795	HT7P170477	HT7P180781
			HT7P150190	HT7P150499	HT7P150796	HT7P170479	HT7P180784
			HT7P150191	HT7P150500	HT7P150797	HT7P170482	HT7P180785
			HT7P150192	HT7P150501	HT7P150798	HT7P170483	HT7P180786
			HT7P150193	HT7P150502	HT7P150799	HT7P170484	HT7P180787
			HT7P150194	HT7P150503	HT7P150800	HT7P170491	HT7P180789
			HT7P150195	HT7P150504	HT7P150801	HT7P170492	HT7P180790
			HT7P150197	HT7P150505	HT7P150802	HT7P170495	HT7P180793
			HT7P150199	HT7P150506	HT7P150803	HT7P170497	HT7P180794
			HT7P150200	HT7P150507	HT7P150804	HT7P170509	HT7P180795
			HT7P150201	HT7P150508	HT7P150805	HT7P180219	HT7P180797
			HT7P150202	HT7P150509	HT7P150806	HT7P180225	HT7P180799
			HT7P150203	HT7P150510	HT7P150807	HT7P180249	HT7P180800
			HT7P150204	HT7P150511	HT7P150808	HT7P180311	HT7P180801
			HT7P150205	HT7P150513	HT7P150809	HT7P180327	HT7P180814
			HT7P150206	HT7P150514	HT7P150810	HT7P180363	HT7P180818
			HT7P150207	HT7P150515	HT7P150812	HT7P180376	HT7P180820
			HT7P150208	HT7P150516	HT7P150813	HT7P180377	HT7P180821
			HT7P150209	HT7P150517	HT7P150814	HT7P180379	HT7P180822
			HT7P150210	HT7P150518	HT7P150815	HT7P180380	HT7P180825
			HT7P150211	HT7P150519	HT7P150816	HT7P180383	HT7P180827
			HT7P150212	HT7P150520	HT7P150817	HT7P180384	HT7P180832
			HT7P150213	HT7P150521	HT7P150818	HT7P180385	HT7P180833
			HT7P150214	HT7P150523	HT7P150819	HT7P180386	HT7P180835
			HT7P150215	HT7P150524	HT7P150820	HT7P180387	HT7P180836
			HT7P150216	HT7P150525	HT7P150821	HT7P180388	HT7P180837
			HT7P150217	HT7P150526	HT7P150822	HT7P180389	HT7P180842
			HT7P150218	HT7P150527	HT7P150823	HT7P180390	HT7P180843

Anexa A:
Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
			HT7P150220	HT7P150528	HT7P150825	HT7P180391	HT7P180844
			HT7P150221	HT7P150530	HT7P150826	HT7P180392	HT7P180845
			HT7P150222	HT7P150533	HT7P150827	HT7P180393	HT7P180846
			HT7P150223	HT7P150535	HT7P150828	HT7P180394	HT7P180848
			HT7P150224	HT7P150536	HT7P150829	HT7P180395	HT7P180850
			HT7P150225	HT7P150538	HT7P150830	HT7P180396	HT7P180852
			HT7P150226	HT7P150542	HT7P150831	HT7P180397	HT7P180854
			HT7P150227	HT7P150543	HT7P150832	HT7P180398	HT7P180855
			HT7P150228	HT7P150544	HT7P150833	HT7P180399	HT7P180856
			HT7P150229	HT7P150549	HT7P150834	HT7P180400	HT7P180860
			HT7P150230	HT7P150550	HT7P150835	HT7P180402	HT7P180861
			HT7P150232	HT7P150551	HT7P160001	HT7P180403	HT7P180862
			HT7P150233	HT7P150552	HT7P160002	HT7P180404	HT7P190220
			HT7P150234	HT7P150553	HT7P160003	HT7P180405	HT7P190232
			HT7P150235	HT7P150555	HT7P160004	HT7P180406	HT7P190233
			HT7P150238	HT7P150556	HT7P160005	HT7P180408	HT7P190246
			HT7P150239	HT7P150557	HT7P160007	HT7P180410	HT7P190255
			HT7P150240	HT7P150558	HT7P160008	HT7P180411	HT7P190286
			HT7P150241	HT7P150559	HT7P160011	HT7P180412	HT7P190342
			HT7P150242	HT7P150561	HT7P160012	HT7P180413	HT7P190410
			HT7P150243	HT7P150562	HT7P160013	HT7P180415	HT7P200067
			HT7P150244	HT7P150564	HT7P160014	HT7P180416	HT7P200614
			HT7P150245	HT7P150565	HT7P160016	HT7P180417	HT7P200639
			HT7P150246	HT7P150566	HT7P160017	HT7P180419	HT7P201028
			HT7P150247	HT7P150567	HT7P160018	HT7P180421	N11HT700110383
			HT7P150249	HT7P150568	HT7P160019	HT7P180422	N11HT700110384
			HT7P150250	HT7P150569	HT7P160021	HT7P180423	N11HT701112702
			HT7P150252	HT7P150570	HT7P160022	HT7P180424	N11HT701112706
			HT7P150253	HT7P150571	HT7P160023	HT7P180426	N12HT721210826
			HT7P150254	HT7P150572	HT7P160024	HT7P180427	N13HT720211165
			HT7P150255	HT7P150573	HT7P160025	HT7P180428	N13HT720211178
			HT7P150256	HT7P150574	HT7P160026	HT7P180429	N13HT720211179
			HT7P150257	HT7P150575	HT7P160030	HT7P180430	N13HT720211276
			HT7P150259	HT7P150576	HT7P160031	HT7P180431	N14HT720513682
			HT7P150260	HT7P150577	HT7P160036	HT7P180432	N14HT720613759
			HT7P150261	HT7P150578	HT7P160037	HT7P180433	N14HT720613825
			HT7P150262	HT7P150581	HT7P160038	HT7P180434	N14HT720714125
			HT7P150263	HT7P150582	HT7P160042	HT7P180437	N14HT720714176
			HT7P150264	HT7P150583	HT7P160048	HT7P180441	N14HT720714222
			HT7P150265	HT7P150584	HT7P160051	HT7P180443	N14HT720816058
			HT7P150266	HT7P150585	HT7P160052	HT7P180448	N14HT720816081
			HT7P150267	HT7P150586	HT7P160053	HT7P180465	N14HT720816087

Anexa A:

Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie
-----------------	-------------------	------	----------------

			HT7P150268	HT7P150587	HT7P160055	HT7P180466	N14HT720817002
			HT7P150269	HT7P150588	HT7P160057	HT7P180469	N14HT720916184
			HT7P150270	HT7P150589	HT7P160058	HT7P180471	N14HT721017380
			HT7P150271	HT7P150590	HT7P160059	HT7P180472	N14HT721216433
			HT7P150273	HT7P150591	HT7P160061	HT7P180475	N15HT720117687
			HT7P150275	HT7P150592	HT7P160062	HT7P180515	N15HT720518217
			HT7P150276	HT7P150593	HT7P160064	HT7P180521	N15HT720518284
			HT7P150277	HT7P150594	HT7P160065	HT7P180544	N15HT720518285
			HT7P150278	HT7P150595	HT7P160066	HT7P180546	N15HT720616696
			HT7P150280	HT7P150596	HT7P160067	HT7P180548	N15HT720616697
			HT7P150281	HT7P150597	HT7P160068	HT7P180549	N15HT720616698
			HT7P150282	HT7P150598	HT7P160069	HT7P180552	N15HT720616701
			HT7P150283	HT7P150599	HT7P160071	HT7P180553	N15HT720616704
			HT7P150284	HT7P150600	HT7P160072	HT7P180554	N15HT720616708
			HT7P150285	HT7P150602	HT7P160075	HT7P180557	N15HT720616711
			HT7P150287	HT7P150603	HT7P160076	HT7P180558	N15HT720616714
			HT7P150288	HT7P150604	HT7P160077	HT7P180559	N15HT720616715
			HT7P150289	HT7P150605	HT7P160079	HT7P180560	N15HT720616716
			HT7P150290	HT7P150606	HT7P160080	HT7P180562	N15HT720616722
			HT7P150293	HT7P150607	HT7P160081	HT7P180564	N15HT720616723
			HT7P150294	HT7P150608	HT7P160082	HT7P180565	N15HT720616724
			HT7P150295	HT7P150610	HT7P160083	HT7P180566	N15HT720616725
			HT7P150297	HT7P150611	HT7P160085	HT7P180567	N15HT720616726
			HT7P150298	HT7P150612	HT7P170002	HT7P180568	N15HT720616727
			HT7P150299	HT7P150613	HT7P170004	HT7P180570	N15HT720616728
			HT7P150301	HT7P150614	HT7P170006	HT7P180571	N15HT720616729
			HT7P150303	HT7P150615	HT7P170009	HT7P180572	N15HT720616730
			HT7P150304	HT7P150616	HT7P170010	HT7P180574	N15HT720616731
			HT7P150306	HT7P150617	HT7P170012	HT7P180577	N15HT720616732
			HT7P150307	HT7P150618	HT7P170013	HT7P180579	N15HT720616733
			HT7P150308	HT7P150620	HT7P170014	HT7P180580	N15HT720616734
			HT7P150309	HT7P150621	HT7P170016	HT7P180581	N15HT720616735
			HT7P150310	HT7P150622	HT7P170017	HT7P180582	N15HT720616736
			HT7P150311	HT7P150623	HT7P170018	HT7P180583	N15HT720616737
			HT7P150312	HT7P150624	HT7P170019	HT7P180584	N15HT720616738
			HT7P150313	HT7P150625	HT7P170020	HT7P180585	N15HT720616739
			HT7P150315	HT7P150626	HT7P170021	HT7P180586	N15HT720616740
			HT7P150316	HT7P150627	HT7P170023	HT7P180587	N15HT720616741
			HT7P150317	HT7P150628	HT7P170024	HT7P180588	N15HT720816897
			HT7P150318	HT7P150629	HT7P170026	HT7P180589	N15HT720816910
			HT7P150319	HT7P150630	HT7P170029	HT7P180591	N15HT720816918
			HT7P150320	HT7P150631	HT7P170030	HT7P180592	N16HT720319437

Anexa A:
Ventilatoare Newport™ HT70 și HT70 Plus afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
			HT7P150321	HT7P150633	HT7P170032	HT7P180594	N16HT720319438
			HT7P150322	HT7P150634	HT7P170033	HT7P180595	N16HT720319439
			HT7P150323	HT7P150635	HT7P170034	HT7P180596	N16HT720319440
			HT7P150324	HT7P150636	HT7P170036	HT7P180597	N16HT720519591
			HT7P150325	HT7P150637	HT7P170037	HT7P180598	
			HT7P150326	HT7P150638	HT7P170038	HT7P180599	
			HT7P150327	HT7P150639	HT7P170039	HT7P180601	
			HT7P150328	HT7P150640	HT7P170042	HT7P180602	

Anexa B:

Piese de schimb PCBA afectate

Denumire produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
PLACĂ DE CONTROL ROHX X1 HT70P	GR105795	04987742326161	1741DA011	1907DA052	2051DA057	2107DA054	2111DA082
			1741DA028	2046DA034	2051DA060	2107DA060	2111DA101
			1741DA031	2046DA045	2051DA062	2107DA061	2111DA111
			1741DA035	2048DA011	2051DA065	2107DA063	2111DA121
			1741DA037	2048DA013	2051DA070	2107DA064	2111DA122
			1744DA217	2048DA017	2051DA072	2107DA075	2111DA127
			1750DA520	2049DA005	2051DA075	2107DA077	2111DA129
			1751DA066	2049DA009	2051DA079	2107DA078	2111DA131
			1804DA096	2049DA016	2051DA080	2107DA079	2111DA147
			1804DA185	2049DA024	2051DA083	2107DA080	2111DA150
			1806DA005	2049DA027	2051DA086	2107DA081	2111DA152
			1806DA027	2049DA032	2051DA088	2107DA082	2111DA156
			1806DA039	2049DA037	2051DA092	2107DA083	2111DA157
			1806DA049	2049DA038	2051DA101	2107DA084	2112DA004
			1806DA058	2049DA039	2107DA003	2107DA086	2112DA014
			1806DA084	2049DA040	2107DA004	2107DA088	2112DA018
			1806DA086	2049DA042	2107DA005	2107DA094	2112DA045
			1848DA002	2049DA045	2107DA006	2107DA098	2112DA050
			1848DA024	2049DA047	2107DA007	2107DA100	2112DA054
			1850DA013	2049DA048	2107DA010	2107DA101	2127DA016
			1850DA029	2049DA050	2107DA011	2107DA106	2127DA021
			1850DA042	2049DA054	2107DA017	2107DA107	2127DA026
			1901DA013	2049DA055	2107DA019	2107DA108	2127DA041
			1907DA003	2049DA079	2107DA020	2107DA109	2127DA042
			1907DA004	2049DA082	2107DA021	2107DA111	2127DA047
			1907DA012	2049DA085	2107DA022	2107DA116	2127DA051
			1907DA014	2049DA088	2107DA023	2111DA014	2127DA055
			1907DA019	2049DA097	2107DA024	2111DA021	2127DA056
			1907DA025	2049DA099	2107DA026	2111DA022	2127DA057
			1907DA029	2051DA002	2107DA028	2111DA024	2127DA059
			1907DA038	2051DA003	2107DA032	2111DA026	2128DA002
			1907DA041	2051DA008	2107DA033	2111DA036	2128DA011
			1907DA042	2051DA016	2107DA034	2111DA046	2128DA013
			1907DA043	2051DA019	2107DA035	2111DA049	2128DA016
			1907DA044	2051DA024	2107DA037	2111DA051	2128DA019
			1907DA045	2051DA028	2107DA039	2111DA073	2128DA024
			1907DA046	2051DA039	2107DA040	2111DA074	2128DA025
			1907DA047	2051DA040	2107DA041	2111DA075	2128DA026
			1907DA050	2051DA045	2107DA042	2111DA076	2128DA027

Anexa B:
Piese de schimb PCBA afectate

Denumir e produs	Nr. model/ CFN	GTIN	Număr de serie				
Kit conversie HT70	GRFSKHT70M -2	04987742372618	1529DE080	1743DE069	1745DE251	1749DE005	1801DE155
			1529DE091	1743DE085	1745DE262	1749DE027	1801DE157
			1734DE044	1743DE089	1745DE271	1749DE028	1801DE159
			1734DE205	1743DE096	1745DE291	1749DE046	1801DE164
			1734DE220	1743DE097	1745DE300	1749DE052	1801DE165
			1734DE227	1743DE104	1745DE302	1749DE054	1801DE166
			1736DE020	1745DE012	1745DE303	1749DE063	1801DE167
			1736DE096	1745DE016	1747DE007	1749DE065	1801DE170
			1736DE191	1745DE026	1747DE016	1749DE110	1801DE200
			1736DE249	1745DE035	1747DE037	1749DE117	1801DE201
			1736DE394	1745DE037	1747DE038	1749DE118	1801DE203
			1736DE408	1745DE046	1747DE040	1749DE133	1801DE208
			1736DE490	1745DE047	1747DE049	1749DE134	1801DE210
			1738DE006	1745DE058	1747DE054	1749DE137	1801DE212
			1738DE022	1745DE074	1747DE055	1749DE139	1801DE215
			1738DE037	1745DE090	1747DE059	1749DE165	1803DE031
			1738DE059	1745DE109	1747DE063	1750DE011	1803DE033
			1738DE087	1745DE112	1747DE080	1801DE031	1803DE034
			1738DE371	1745DE115	1747DE093	1801DE070	1803DE038
			1738DE427	1745DE126	1747DE110	1801DE099	1803DE039
			1738DE477	1745DE145	1747DE112	1801DE135	1803DE046
			1738DE498	1745DE151	1747DE121	1801DE147	1803DE048
			1741DE139	1745DE192	1747DE122	1801DE150	1803DE089
			1743DE009	1745DE197	1747DE128	1801DE151	1803DE163
			1743DE059	1745DE216	1747DE129	1801DE153	
			1743DE065	1745DE217	1747DE137	1801DE154	